


學校周邊多處路段人行道狹窄且有設計不良之疑慮，其中興隆路二段95巷及興隆市場間所夾之和雲行動停車場前劃設之人行道，因各類公共設施規劃未盡完善，致使斑馬線與人行道相接之處同時矗立電桿、燈柱，妨礙行人通行安全，多條電線跨空橫越道路易有安全疑慮，經學校持續向上反映，已於112年3月迄今辦理三次會勘，並已先行完成跨空電線移除，其餘電桿燈柱設置不良之問題，亦可望陸續獲得處置，會勘記錄及設施現況如下圖。

人行道設施改善相關會勘記錄



本校於上放學時段容易發生周邊交通壅塞情形，其中主因常為車輛違停或併排佔用車道，學務處藉由參與區務會議及文二分局辦理校園安全座談時機，持續反映此一問題，以便獲得警力協助。會議記錄及警力協助實況下圖。

各項會議反映意見紀錄及警力協助實況

